

Памятка по использованию шлема

«Neo Head Gear»

Шлем является высокотехнологичным продуктом. Для его долгой службы мы рекомендуем соблюдать следующие рекомендации.



1. Во избежание появления царапин на стекле при транспортировке, рекомендуется хранить шлем в тканевой сумке-переноске.
2. Запрещается класть шлем стеклом вниз на любую поверхность.
3. Запрещается бросать шлем на землю (татами, пол и пр.) Не допускается вертикальная нагрузка на стекло шлема (наступать, садиться, прыгать, бросать тяжелые предметы).
4. Запрещается сушить шлем вблизи и на обогревательных устройствах.
5. Диапазон температур хранения и использования шлема от +5 до +25 градусов по Цельсию
6. Для удаления лишней влаги из шлема между тренировками, рекомендуется использовать плотный ком бумажных полотенец, помещенных во внутренний объем шлема.
7. Рекомендуется одевать под шлем специальную шапочку, защищающую от пота стенки шлема и фиксирующие завязки
8. Рекомендуется, через каждые 5-6 интенсивных тренировок, обрабатывать антисептиком внутреннюю часть шлема.
9. Регулировку шлема по окружности головы осуществлять вертикальной шнуровкой, **не используя ее каждый раз для снятия шлема**. Фиксация шлема на голове производится нижними широкими завязками, которые развязываются при снятии.